




TERMINAISONS STANDARD INOX MONTAGE MANUEL À OEIL

Référence	TCMO
Utilisation	ASSURE LA BONNE TENSION D'UN CÂBLE EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR. NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER INOX AISI 316




TCMO

Référence	Pour câble Ø (mm)	Dimensions (mm)			
		H	I	E	C
TCMO3	3	21	29	5	5
TCMO4	4	22	31	6	7
TCMO5	5	36	36	8	8
TCMO6	6	36	50	11	9
TCMO8	8	27	47	15	11
TCMO10	10	40	64	16	11
TCMO12	12	44	75	19	19

Assemblage des terminaisons :

- Dévisser la terminaison.
- À l'intérieur se trouvent deux clavettes : une clavette jaune pour les constructions de câble 7x7 et 7x19 / une clavette blanche pour les constructions de câble 1x19.
- L'extrémité du câble doit être glissée dans la partie conique.
- Séparez à l'aide d'un objet les fils extérieurs de façon à laisser apparaître la partie inférieure.
- La clavette doit être positionnée à l'intérieur de la rainure et doit se terminer à environ 1 à 2 mm au-dessus de l'extrémité du cône.
- Les câbles extérieurs doivent être vrillés autour de la clavette de façon régulière.
- Assemblez et vissez les deux parties à l'aide de deux clés.

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr